

Starostlivosť o paintballové guľičky

Skladovacie podmienky

- Ideálna teplota na skladovanie guľičiek je v rozsahu od 15 °C do 30 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu by mala byť medzi 40 – 50 %. Akékoľvek iné hodnoty mimo uvedený rozsah môžu mať nežiaduci vplyv na kvalitu guľičiek.
- Uchovávajújte guľičky utesnené v originálnych vreckách. Keď ich necháte otvorené, kapsule budú reagovať s prostredím a rýchlejšie sa stanú buď krehkejšími alebo zmäknú.
- Pokiaľ skladujete guľičky dlhšiu dobu v škatuliach alebo originálnych sáčkoch, tak ich vždy pravidelne otáčajte.
- Na ihrisku nechávajújte guľičky v zásobníkoch, tubách a škatuliach len na dobu nevyhnutne nutnú.

Tipy pre chladné počasie

- Pri hre pokiaľ možno nechávajújte guľičky na teplom mieste (napr. vo vytopenom aute alebo na inom teplom mieste).
- Na guľičkách, ktoré budete zle skladovať alebo ich budete vystavovať dlhodobo chladným teplotám sa môžu objaviť jamky. Ale ak sú guľičky čerstvé, stačí keď ich znovu vrátite do správnych skladovacích teplôt 15 -30 °C a oni sa vám zase krásne napnú.

Tipy pre horúce počasie

Guľičky nikdy nevystavovať priamemu slnku a vždy ich dávať niekam do tieňa a relatívneho chladu. Najväčšou chybou je nechať guľičky a ďalšie vybavenie na slnku v zaparkovanom aute.

Hlavne si zapamätajte, že čím dlhšie necháte guľičky v nevyhovujúcich podmienkach, tým väčšia je pravdepodobnosť, že kvalita guľičiek bude negatívne ovplyvnená. Ak je guľička vystavená extrémnym podmienkam (chlad 0 ° C, horúco 35 ° C) napríklad len 20 minút, stačí to na nepriaznivo ovplyvnenie jej kvality.

RPR SHOP

WWW.RPRSHOP.CZ