

Péče o paintballové kuličky / Starostlivosť o paintballové guľôčky / Care of Paintball Balls

Česky

Skladovací podmínky

- Ideální teplota pro skladování kuliček je v rozsahu od 15°C do 30°C. Relativní vlhkost vzduchu by měla být mezi 40 - 50 %. Jakékoliv jiné hodnoty mimo uvedený rozsah mohou mít nežádoucí vliv na kvalitu kuliček.
- Uchovávejte kuličky utěsněné v originálních sáčcích. Když je necháte otevřené, kapsle budou reagovat s prostředím a rychleji se stanou buď křehčími nebo změkknou.
- Pokud skladujete kuličky delší dobu v krabicích nebo originálních sáčcích, tak je vždy pravidelně otáčejte.
- Na hřišti nechávejte kuličky v zásobnících, tubách a krabicích jen na dobu nezbytně nutnou.

Tipy pro chladné počasí

- Při hře pokud možno nechávejte kuličky na teplém místě (např. ve vytopeném autě nebo na jiném teplém místě).
- Na kuličkách, které budete špatně skladovat nebo je budete vystavovat dlouhodobě chladným teplotám se mohou objevit důlky. Ale pokud jsou kuličky čerstvé, stačí když je znovu vrátíte do správných skladovacích teplot 15 -30 °C a oni se vám zase krásně napnou.

Tipy pro horké počasí

Kuličky nikdy nevystavovat přímému slunci a vždy je dávat někam do stínu a relativního chladu. Největší chybou je nechat kuličky a další vybavení na slunci v zaparkovaném autě.

Hlavně si zapamatujte, že čím déle necháte kuličky v nevyhovujících podmínkách, tím větší je pravděpodobnost, že kvalita kuliček bude negativně ovlivněná. Pokud je kulička vystavena extrémním podmínkám (chlad 0°C, horko 35°C) třeba jen 20 minut, stačí to na nepříznivě ovlivnění její kvality.

Slovensky

Skladovacie podmienky

- Ideálna teplota na skladovanie guľôčok je v rozmedzí od 15°C do 30°C. Relatívna vlhkosť vzduchu by mala byť medzi 40 - 50 %. Akékoľvek iné hodnoty mimo tohto rozsahu môžu mať nežiaduci vplyv na kvalitu guľôčok.
- Uchováajte guľôčky utesnené v originálnych vreckách. Ak ich necháte otvorené, kapsle budú reagovať s prostredím a rýchlejšie sa stanú buď krehkejšími alebo zmäknú.
- Ak skladujete guľôčky dlhšie v krabiciach alebo originálnych vreckách, vždy ich pravidelne otáčajte.

- Na ihrisku nechávajte guľôčky v zásobníkoch, tubách a krabiciach len na nevyhnutný čas.

Tipy pre chladné počasie

- Pri hre nechávajte guľôčky, pokiaľ možno, na teplom mieste (napr. vo vykúrenom aute alebo na inom teplom mieste).
- Na guľôčkach, ktoré budete nesprávne skladovať alebo ich budete vystavovať dlhodobo chladným teplotám, sa môžu objaviť jamky. Ak sú však guľôčky čerstvé, stačí ich vrátiť do správnych skladovacích teplôt 15 - 30 °C a opäť sa pekne napnú.

Tipy pre horúce počasie

Guľôčky nikdy nevystavujte priamemu slnku a vždy ich ukladajte niekam do tieňa a relatívneho chladu. Najväčšou chybou je nechať guľôčky a ďalšie vybavenie na slnku v zaparkovanom aute.

Hlavne si zapamätajte, že čím dlhšie necháte guľôčky v nevyhovujúcich podmienkach, tým väčšia je pravdepodobnosť, že kvalita guľôčok bude negatívne ovplyvnená. Ak je guľôčka vystavená extrémnym podmienkam (chlad 0°C, horúčava 35°C) hoci len 20 minút, stačí to na nepriaznivé ovplyvnenie jej kvality.

English

Storage Conditions

- The ideal temperature for storing paintballs is between 15°C and 30°C. The relative air humidity should be between 40 - 50%. Any values outside this range may have an undesirable effect on the quality of the paintballs.
- Keep paintballs sealed in their original bags. If you leave them open, the shells will react with the environment and quickly become either more brittle or softer.
- If you store paintballs for a longer period in boxes or original bags, always rotate them regularly.
- On the field, keep paintballs in loaders, pods, and boxes only for as long as necessary.

Tips for Cold Weather

- During play, if possible, keep the paintballs in a warm place (e.g., in a heated car or another warm location).
- Dents may appear on paintballs that are stored improperly or exposed to cold temperatures for too long. However, if the paintballs are fresh, simply returning them to the proper storage temperature of 15 - 30°C will make them smooth again.

Tips for Hot Weather

Never expose paintballs to direct sunlight and always store them in the shade and relatively cool conditions. The biggest mistake is leaving paintballs and other equipment in a parked car under the sun.

Most importantly, remember that the longer you leave paintballs in unsuitable conditions, the greater the chance their quality will be negatively affected. Even just 20 minutes of exposure to extreme conditions (cold 0°C, heat 35°C) is enough to harm their quality.