

Manuál pro Taktické ochranné brýle V-TAC SIERRA (Thermal)

1. Popis produktu

Taktické brýle V-TAC SIERRA jsou určeny pro airsoft, paintball a jiné taktické aktivity. Jsou vybaveny termálními čočkami s protizamlžovací úpravou a odolným rámem, který poskytuje maximální ochranu očí při zachování komfortu.

Hlavní vlastnosti

- Termální skla: minimalizují zamlžování při intenzivní fyzické aktivitě.
- Rám z TPU: odolný vůči teplotám, pružný, těsnící.
- Ventilace: horní a spodní ventilační otvory zabraňují přehřívání.
- Popruh: široký, elastický, nastavitelný, kompatibilní s helmou.
- Certifikace: ANSI Z87.1, CE EN166, CAN/CSA Z94.3-07, MIL-V-43511c.

Dostupné varianty skel

- Žluté: zlepšují kontrast při šeru a horších světelných podmínkách.
- Čiré: maximální průhlednost.
- Šedé: snižují intenzitu světla pro venkovní použití.

2. Před prvním použitím

1. Vyjměte brýle z obalu a odstraňte ochrannou fólii ze skla.
2. Zkontrolujte stav rámu a popruhu.
3. Ujistěte se, že brýle nejsou poškozené, a že skla nejsou poškrábané.
4. Nastavte elastický popruh tak, aby brýle seděly pevně, ale pohodlně.

3. Nasazení a nošení

1. Přiložte brýle k obličeji, tak aby těsně přiléhaly po obvodu očí.
 2. Připevněte popruh za hlavu, nastavte délku pro pohodlné, stabilní uchycení.
 3. Pokud nosíte helmu, zajistěte brýle pod ní tak, aby nedocházelo k tlaku na obličej.
 4. Vyhněte se dotahování popruhu příliš silně – může způsobit diskomfort a otláčení.
-

4. Péče a údržba

- Čištění skel: Používejte měkký mikrovláknový hadřík; nepoužívejte abrazivní nebo chemicky agresivní čisticí prostředky.
 - Rám: Otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla.
 - Skladování: Uchovávejte v pouzdře mimo přímé slunce a extrémní teploty.
 - Kontrola: Pravidelně kontrolujte, zda není poškozený rám, popruh či skla.
-

5. Bezpečnostní upozornění

1. Brýle poskytují ochranu při standardních sportovních aktivitách (airsoft, paintball). Nenahrazují profesionální ochranné brýle pro průmyslové nebo chemické práce.
 2. Nepoužívejte brýle s poškozenými skly nebo rámem.
 3. Vyhněte se kontaktu s ohněm a ostrými předměty.
 4. Při silném slunečním záření používejte variantu šedých skel.
-

6. Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Zamlžování	Nedostatečná ventilace	Ujistěte se, že ventilační otvory nejsou ucpané, případně lehce upravte pozici brýlí na obličeji.
Posunování brýlí	Špatně nastavený popruh	Upravte délku popruhu, aby brýle seděly pevně.
Poškrábané skla	Nešetrné čištění	Používejte mikrovláknový hadřík a speciální čisticí prostředky na brýle.

7. Doporučení pro dlouhodobé používání

- Po každé aktivitě otřete brýle a uskladněte v pouzdře.
 - Nepoužívejte brýle jako módní doplněk bez jejich ochranné funkce.
 - Výměna skel: Pokud jsou poškozené, doporučuje se vyměnit celé sklo podle doporučení výrobce.
-

